




<b>NOMBRE ESTUDIO</b>		<b>ASESORÍA CONSTRUCCIÓN ROMPEOLAS PARA HABILITAR PLAYA BRAVA PARA EL BAÑO I REGIÓN DE TARAPACÁ</b>		
<b>CLIENTE</b>		<b>DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS (MOP)</b>		
<b>CÓDIGO FICHA</b>	<b>REGIÓN</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNA</b>	
006-2012-01	TARAPACÁ	IQUIQUE	IQUIQUE	
<b>LATITUD SUR</b>	<b>LONGITUD WESTE</b>	<b>ALTURA</b>	<b>COSTOS</b>	<b>PLAZOS</b>
20° 14' 54''	70° 08' 23''	3 m	\$ 70.260.000	2 años

## INTRODUCCIÓN

La DOP se encuentra desarrollando el “Programa De Infraestructura Mejoramiento del Borde Costero” cuyo objetivo es mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la recreación y el turismo. Este programa considera la recuperación del borde costero, mejoramiento y recuperación de playas y muelles recreativos. En este contexto, el mandante contrató el desarrollo del estudio a una consultora privada y la asesoría del INH para la supervisión de obras costeras.

## OBJETIVO

El INH ha sido contratado por la DOP para el desarrollo de la Asesoría Construcción Rompeolas para habilitar Playa Brava para el baño, Iquique, I región de Tarapacá. En este caso el INH actúa como asesor de la inspección fiscal (DOP-MOP) del estudio desarrollado por la empresa consultora Baird & Associates SA.



VISTA GEOGRÁFICA PLAYA BRAVA, IQUIQUE



## RESEÑA DEL LUGAR

Playa Brava se ubica al sur de la zona portuaria de la ciudad y es una extensa playa de arenas blancas y cálidas aguas color verde esmeralda que se caracteriza por sus gran oleaje. Este permite la práctica de distintos deportes acuáticos, especialmente el surf. Como su ubicación es céntrica, su entorno inmediato es la ciudad, con parques, restaurantes, hoteles, etc.

## METODOLOGÍA

La asesoría a la Inspección Fiscal contempla en el control y revisión de cada una de las etapas, los siguientes puntos: participar en la visita de inspección al sector de estudio, participar de las reuniones de coordinación con el Consultor, revisar los procedimientos técnicos del Consultor en cada una de las etapas, realizar una visita de inspección durante la ejecución de los trabajos de terreno, realizar visitas de inspección a los modelos físicos tridimensional y bidimensional, revisar todos los informes que elabore el Consultor, emitir informes de las reuniones sostenidas, visitas realizadas y revisiones efectuadas, con sus respectivas observaciones y recomendaciones.

## RESULTADOS

A la fecha, el estudio se encuentra en desarrollo habiéndose entregados los informes de los estados de avance correspondientes a las primeras etapas del estudio.



FOTO ZONA DE ESTUDIO